

****Dépassement du seuil :** à la suite d'un relevé de dépassement du seuil d'absorption sommé à l'hystérésis, imposé par l'utilisateur sur l'appli, le voyant clignote en jaune. Le dispositif vérifie que le dépassement du seuil perdure sur un intervalle de temps prédéfini, en augmentant la fréquence du clignotement à 10 secondes à partir du délestage. Si le dépassement persiste, l'alarme de délestage automatique des charges est générée.

*****Délestage automatique des charges :** à la suite de l'activation d'une alarme pour dépassement du seuil, le dispositif vérifie si l'absorption excessive perdure sur un intervalle de temps prédefini, en augmentant la fréquence du clignotement à 10 secondes à compter du délestage de la charge. Si le dépassement persiste, l'alarme de délestage automatique des charges distantes est générée et le voyant passe au jaune fixe.

Ouverture et fermeture du réseau ZigBee

Pour ouvrir le réseau ZigBee (activation Permit Join), permettant aux autres dispositifs de s'unir au réseau ZigBee, appuyer une fois sur le bouton-poussoir indiqué sur la Fig. D1, point ①. Le voyant latéral passe au vert. Y appuyer de nouveau pour refermer le réseau. Le réseau Zigbee est, dans tous les cas, refermé au bout de 15 minutes à compter de son ouverture.

Réinitialisation aux réglages d'usine

Pour réinitialiser le dispositif et le reporter aux réglages d'usine, maintenir le bouton-poussoir local enfonce (voir Fig. D1, point ①) plus de 10 secondes.

ESPAÑOL

- La seguridad del aparato solo se garantiza si se respetan las instrucciones de seguridad y de uso, tanto es necesario conservarlas. Asegurarse de que el instalador y el usuario final reciban estas instrucciones.
- Este producto deberá ser destinado para su uso al cual ha sido expresamente concebido. Cualquier otro uso se debe considerar impróprio y/o peligroso. En caso de dudas, contactar con el GSS, Global Service & After Sales GEWISS.
- El producto no debe ser modificado. Cualquier modificación anula la garantía y puede hacer peligroso el producto.
- El fabricante no puede ser considerado responsable por eventuales daños que derivan de usos impropios, erróneos y manipulaciones indebidas del producto adquirido. Punto de contacto indicado en cumplimiento de las directivas y de los reglamentos de la UE aplicables:

GEWISS GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italia
Tel.: +39 035 946 111 - qualitymarks@gewiss.com



ATENCIÓN: Desconectar la tensión antes de instalar el aparato o de trabajar en él mismo.



El símbolo del contenedor tachado, cuando se indica en el aparato o en el envase, indica que el producto, al final de su vida útil, se debe recoger separado de los demás residuos. Al final del uso, el usuario deberá encargarse de llevar el producto a un centro de recogida diferenciada adecuado o devolvérselo al revendedor con ocasión de la compra de un nuevo producto. En las tiendas de rebenta con una superficie de venta de al menos 400 m², es posible entregar gratuitamente, sin obligación de compra, los productos que se deben eliminar con dimensiones inferiores a 25 cm. La recogida diferenciada adecuada para proceder posteriormente al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación del aparato de manera compatible con el medio ambiente contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud, y favorece la reutilización y/o el reciclaje de los materiales de los que se compone el aparato. GEWISS participa activamente en las operaciones que favorecen la reutilización, el reciclaje y la recuperación correctos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

COMPORTAMIENTO À LA CHUTE ET À LA RESTAURATION DE L'ALIMENTATION

A la chute de la tension, le dispositif mémorise les charges qu'il a délesté, l'état d'activation de la fonction de contrôle des charges et l'état d'inclusion des charges ; à la restauration de l'alimentation, il se remet à jour avec l'état des charges, lit la puissance absorbée, évalue le seuil de la fonction de contrôle des charges (si active) et procède, au besoin, au délestage des charges incluses dans la fonction ou bien au testage des charges qu'il avait délesté avant la chute.

MONTAGE

ATTENTION : les opérations suivantes doivent être exécutées en l'absence de tension sur l'installation !

ATTENTION : s'assurer que la phase (L) du dispositif est protégée contre les surcharges ou par un fusible de type F6.13AH, ou bien par un interrupteur automatique à intensité nominale max de 6 A !

ATTENTION : l'installation des borniers à encastreler du mesureur et de son transformateur ampérométrique occupe 2 modules

Faire référence au schéma de raccordement (Fig. F) et à la Fig. C pour les bornes.

Les bornes sont numérotées et le dispositif doit être câblé de la manière suivante :

S1+ : câble rouge du transformateur ampérométrique

S2- : câble noir du transformateur ampérométrique

L : Phase d'alimentation

N : Neutre d'alimentation

Le transformateur ampérométrique doit être installé comme indiqué sur la fig. D2. Pour la lecture des valeurs de puissance et d'énergie active consommée produite, s'assurer que le câble de phase est toujours inséré à l'intérieur du TA sur le côté repéré par la lettre K. Section max du conducteur : 25 mm². Le transformateur ampérométrique doit être raccordé au mesureur GWA1918, en le câblant aux bornes S1+ (câble rouge) et S2- (câble noir) comme indiqué sur la Fig. F.

PROGRAMMATION

Pour pouvoir programmer et utiliser le dispositif, tout comme l'installation Smart Home, décharger l'appli Home Gateway App sur Play Store ou App Store.

Données d'installation du réseau ZigBee

Code de l'installation : 00112233445566778899AABCCDDEFF

CRC : 0x8F52

ENTRETIEN

Ce dispositif a été conçu afin qu'il n'exige aucune activité d'entretien particulière. Pour le nettoyage, employer un chiffon sec.

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation	100 - 240 Vca - 50 / 60 Hz
Absorption de l'alimentation en attente	5,83 mA (100 Vca) 3,97 mA (240 Vca)
Puissance absorbée	0,2 W (100 Vca) 0,36 W (240 Vca)
Catégorie de surtension	III
Nombre de modules Chorusmart	1 (avec un obturateur Chorusmart Gw1x750)
Liaisons radio	ZigBee (IEEE 802.15.4)
Puissance en sortie	ZigBee 10 dBm
Rayon de transmission	Extérieur : 100 m en champ libre* 1 Transformateur ampérométrique Plage de tension : 93 Vca ... 264 Vca Plage d'intensité : min 0,05 A ... max 70 A
Éléments de mesure	Résolution de la mesure : 1 W Précision de la mesure : 1 % PE
Catégorie de mesure	CAT III
Intensité max	85 A
Éléments de visualisation	Voyant d'état RGB
Bornes	À vis, section max 1,5 mm ²
Ambiance d'utilisation	Intérieure, locaux secs
Température de service	-5 °C à +45 °C
Température de stockage	-25 °C à +70 °C
Humidité relative (sans condensation)	93% max
Indice de protection	IP20
Degré de pollution	2
Altitude max	2000 m
Dimensions (B x H x P)	42,9 x 42,8 x 20,4 mm Directive RoHS 2011/65/EU + 2015/863 Directive RED 2014/53/EU EN 61010-2-030
Normes de référence	EN 61010-1 EN 301 489-1 EN 301 489-17 EN 300 328 EN CEI 63000

* ATTENTION : la portée à l'intérieur est influencée par les conditions d'installation (par exemple, le nombre et le type des cloisons entre les dispositifs) ; il est donc de règle de toujours exécuter des tests afin de déterminer que la portée répond bien aux besoins.

****Superación del umbral límite:** al detectar que se ha superado el umbral de consumo sumado al valor de la histéresis, configurados por el usuario mediante la aplicación, el LED parpadea de color amarillo. El dispositivo comprueba si se supera el umbral durante un intervalo de tiempo preestablecido aumentando la frecuencia del parpadeo a los 10 segundos después de desconectar la carga. Si la superación persiste, se genera la alarma de desconexión automática de las cargas.

*****Desconexión automática de las cargas:** Tras la activación de una alarma por superación del umbral límite, el dispositivo comprueba si el consumo excesivo persiste durante un intervalo de tiempo preestablecido, aumentando la frecuencia del parpadeo a los 10 segundos después de desconectar la carga. Si la superación persiste, se genera la alarma de desconexión automática de las cargas remotas y el LED se ilumina de color amarillo fijo.

Apertura/Cierre de la red ZigBee

Para abrir la red Zigbee (Activación Permit Join), permitiendo que otros dispositivos se unan a la red Zigbee, presionar una sola vez el pulsador indicado en la Fig.D1, punto ①. El LED lateral se ilumina de color verde. Presionar nuevamente para cerrar la red. La red Zigbee también se cierra después de 15 minutos de estar abierta.

Factory reset

Para restablecer las condiciones iniciales de fábrica del dispositivo, mantener presionado el pulsador local (véase la Fig. D1, punto ①), durante más de 10 segundos.

COMPORTAMIENTO EN LA CAÍDA Y EN EL RESTABLECIMIENTO DE LA ALIMENTACIÓN

Al caer la tensión, el dispositivo memoriza las cargas que había desconectado, el estado de activación de la función de control de las cargas y el estado de inclusión de las cargas; Cuando se restablece la alimentación, se actualiza con el estado de las cargas, lee la potencia consumida, evalúa el umbral de la función de control de cargas (si está activa) y procede, si es necesario, a la desconexión de las cargas incluidas en la función o a la reconexión de las cargas que había desconectado antes de la caída.

MONTAJE

ATENCIÓN: ¡Las siguientes operaciones deben realizarse cuando el sistema está sin tensión!

ATENCIÓN: ¡Asegurarse de que la fase (L) del dispositivo esté protegida de sobrecargas mediante el uso de fusibles tipo F6.13AH, o un interruptor automático con corriente nominal máx. de 6 A!

ATENCIÓN: la instalación en cajas de empotrar del medidor y de su correspondiente transformador ampérométrico ocupa 2 módulos

Consultar el esquema de conexión (Fig. F) y la Fig. C para los bornes. Los bornes están numerados y el dispositivo debe estar cableado del siguiente modo:

S1+ : Cable rojo del transformador ampérométrico
S2- : cable negro del transformador ampérométrico
L: Fase de alimentación
N: Neutro de alimentación

El transformador ampérométrico se debe instalar como se indica en la fig. D2. Para obtener una lectura correcta de los valores de potencia y energía activa consumida/generada, asegúrase siempre de colocar el cable de fase dentro del TA en el lado identificado con la letra "K". Sección máx. del conductor: 25 mm². El transformador ampérométrico debe estar conectado al medidor GWA1918, cableado a los bornes S1+ (cable rojo) y S2- (cable negro) como se indica en la Fig. F.

PROGRAMACIÓN

Para poder programar y utilizar el dispositivo, así como la instalación smart home, se debe descargar la aplicación Home Gateway desde Play Store o App Store.

Datos de instalación de la red ZigBee

Cód. de instal.: 00112233445566778899AABCCDDEFF
CRC: 0x8F52

MANTENIMIENTO

Este dispositivo está diseñado para no requerir ninguna tarea especial de mantenimiento. Para una eventual limpieza, utilizar un paño seco.

DATOS TÉCNICOS

Alimentación	100 - 240 V ca, 50/60 Hz
Consumo alimentación en stand-by	5,83 mA (100 V ca) 3,97 mA (240 V ca)
Potencia absorbida	0,2 W (100 V ca) 0,36 W (240 V ca)
Categoría de sobreintensión	III
Nº de módulos Chorusmart	1 (con tapa ciega Chorusmart Gw1x750)
Conexión radio	Zigbee (IEEE 802.15.4)
Potencia en salida	Zigbee 10 dBm
Radio de transmisión	Exterior: 100 m en campo libre * 1 Transformador ampérométrico Rango tensión: 93 V ca ... 264 V ca Rango de corriente: min. 0,05 A ... máx. 70 A Resolución medida: 1 W Precisión medida: 1% F.S.
Elementos de medición	Categoría de medición CAT III Corriente máx. 85 A Elementos de visualización LED de estado RGB Bornes De tornillo, sección máx. 1,5 mm ² Ambiente de uso Interior, sitios secos Temperatura de funcionamiento -5 °C a +45 °C Temperatura de almacenamiento -25 °C a +70 °C Humedad relativa (No condensante) Máx. 93% Grado de protección IP20 Grado de contaminación 2 Altitud máx. 2000 m Dimensiones (L x H x P) 42,9 x 42,8 x 20,4 mm Directiva RoHS 2011/65/EU + 2015/863 Directiva RED 2014/53/EU EN 61010-2-030 EN 61010-1 EN 301 489-1 EN 301 489-17 EN 300 328 EN IEC 63000
Normas de referencia	

Alarms:

***Sobrecarga:** cuando se mide un consumo excesivo, el LED del dispositivo comienza a parpadear con color rojo (un destello por segundo). Una vez resuelta la causa de la sobrecarga, el dispositivo comprobará que el consumo de corriente se mantiene por debajo del valor máx. gestionable por el dispositivo durante al menos 15 segundos, tiempo durante el cual el LED aumentará la frecuencia de parpadeo. Si la sobrecarga desaparece, se interrumpe el destello del LED.

****Desconexión automática de las cargas:** Tras la activación de una alarma por superación del umbral límite (*), que precede a la desconexión de las cargas. Si el consumo permanece por encima del límite máximo durante todo el tiempo de permanencia "Sh.1" (Fig. E) se envía la alarma "Desconexión automática de las cargas" (**) y el dispositivo comienza a desconectar las carga en función de la regla configurada. La desconexión termina cuando el valor de la potencia cae por debajo del valor umbral. Al alcanzar el valor de umbral, el dispositivo comienza a evaluar la regla de reenganche de las cargas.

****Sobrecarga:** cuando se mide un consumo excesivo, el LED del dispositivo comienza a parpadear con color rojo (un destello por segundo). Una vez resuelta la causa de la sobrecarga, el dispositivo comprobará que el consumo de corriente se mantiene por debajo del valor máx. gestionable por el dispositivo durante al menos 15 segundos, tiempo durante el cual el LED aumentará la frecuencia de parpadeo. Si la sobrecarga desaparece, se interrumpe el destello del LED.

****Desconexión automática de las cargas:** Tras la activación de una alarma por superación del umbral límite, el dispositivo comprueba si el consumo excesivo persiste durante un intervalo de tiempo preestablecido, aumentando la frecuencia del parpadeo a los 10 segundos después de desconectar la carga. Si la superación persiste, se genera la alarma de desconexión automática de las cargas.